




Circuitos electro- magnéticos



(a) Bar magnet taken near the coil



(b) Bar magnet taken away from the coil

$$e = N \frac{d\phi}{dt}$$

Portanto poderemos ter uma tensão induzida num condutor de duas formas:

Mantendo o campo magnético constante e movendo o condutor ou mantendo o condutor imóvel e movendo o campo magnético - tensão induzida dinâmica. Acontece nos motores

Variando o fluxo sem mover o condutor ou mover o campo magnético- tensão induzida estática – acontece nos transformadores

Imaginemos uma bobina com 500 voltas imersa num fluxo magnético de 2 mWb


Se o fluxo for invertido em 4 ms qual será a tensão induzida na bobina?

$$e = N \frac{d\phi}{dt}$$

$$N = 500 \text{ turns}; d\phi = 2 - (-2) = 4 \text{ m Wb}; dt = 4 \times 10^{-3} \text{ s};$$

$$e = 500 \times \frac{4 \times 10^{-3}}{4 \times 10^{-3}} = \mathbf{500 \text{ V}}$$

Excitação AC de circuitos magnéticos



$$e = N \frac{d\phi}{dt}$$

$$\phi = \phi_m \sin \omega t = \phi_m \sin 2\pi ft$$

$$e = N \frac{d\phi}{dt} = N \frac{d}{dt} (\phi_m \sin 2\pi ft)$$



$$= 2\pi f N \phi_m \cos 2\pi ft = 2\pi f N \phi_m \sin \left(2\pi ft + \frac{\pi}{2} \right)$$

$$E_{rms} = \frac{E_m}{\sqrt{2}} = \frac{2\pi f N \phi_m}{\sqrt{2}} = 4.44 f N \phi_m$$

A tensão está adiantada de 90°
em relação à corrente



Num material magnético sujeito a um campo magnético variável haverão também tensões induzidas no próprio material magnético

Estas tensões dão origem a correntes induzidas no material magnético e devido à resistência eléctrica deste irá provocar aumento de temperatura por efeito de Joule




Material laminado em vez de sólido




Dispositivos electro-mecânicos de conversão de energia





Aparecimento de uma força mecânica associada aos polos magnéticos que aparecem num núcleo de ferro imerso num campo magnético



O mesmo se passa se tivermos um magnete permanente imerso num campo magnético.




Se tivermos um electro-magnete imerso num campo magnético.





Posição de equilíbrio
Binário nulo

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$$


$$\vec{F} = I\vec{l} \times \vec{B}$$




$$T = F r \sin \theta$$



Lei da mão esquerda de Fleming





F = Force acting on the two conductors.

r = radius of circle in which conductor rotates.

θ = angle between the field F_m and F_r .

Torque = Force \times Perpendicular distance.

$$T = 2F_r \sin \theta$$



B = Flux density of the main field.

l = Current flowing through the conductor.

l = Effective length of conductor.

$$T = 2Bilr \sin \theta$$

Operação da máquina eléctrica como gerador



Potência convertida electricamente

$$T_m = T_f \text{ (at no-load)}$$

Se passar corrente no rotor

$$T_m = T_e + T_f$$

$$\omega T_m = \omega T_e + \omega T_f$$

Potência mecânica

$$\omega T_e = \omega T_m - \omega T_f$$

Perdas associadas a atrito na máquina

Quando o condutor se move perpendicularmente ao campo magnético

$$e = 2 B l v$$

$$e i = 2 B i l v = 2 F v \quad [\because F = B i l]$$

$$= 2 F \times \text{radius of coil} \times \frac{v}{\text{radius of coil}}$$

$$= T_e \times \omega \quad [\because T = 2 F \times \text{radius and } \omega = \frac{v}{\text{radius}}].$$

$$e i = \omega T_e \quad \dots(iii)$$

Sendo r a resistência interna do rotor

$$i = \frac{e}{r + R} \text{ or } e = ir + iR$$


$$ei = i^2r + i^2R$$



$$ei - i^2r = vi$$

ei = electrical power generated,

i^2r = power lost in the resistance of coil, called copper losses,

vi or i^2R = electrical power output to the load.





Sendo r a resistência interna do rotor

$$V = e + ir$$

$$Vi - i^2 r = ei$$

Vi = electrical power input,

$i^2 r$ = power lost in the resistance of the coil called copper losses,

ei = electrical power developed in the rotor which is converted into mechanical power.


$$ei = \omega T_e$$


[from equation (iii)]

$$T_e = T_m + T_f$$

$$\omega T_e = \omega T_m + \omega T_f$$

$$\omega T_e - \omega T_f = \omega T_m$$









Motores eléctricos



De corriente continua (DC)


De corriente alterada




Máquinas eléctricas DC










(a) Load connected through split ring




O comutador faz com que a força eletromotriz gerada seja unidirecional, isto é contínua



Existindo muitos enrolamentos no rotor obtém-se





Numa revolução o fluxo apanhado por um condutor é

- P = Number of poles of the machine.
- ϕ = Flux per pole in Wb
- Z = Total number of armature conductors.
- N = Speed of armature in rpm
- A = Number of parallel paths in the armature winding.

$$= P\phi \text{ Wb}$$

$$e = \frac{P\phi}{t} = \frac{P\phi}{60 / N} = \frac{P\phi N}{60} \text{ volt}$$

$$E = \frac{p\phi N}{60} \times \frac{Z}{A} = \frac{PZ\phi N}{60A} \text{ volt}$$

$$E = \frac{PZ\phi n}{A} \text{ where } n \text{ in speed in } r.p.s.$$

Tempo de uma revolução



$$n = \frac{N}{60}$$

Para uma dada máquina o nº de polos e nº de condutores por caminho paralelo é constante

$$E = K \phi n \text{ where } K = \frac{PZ}{A} \text{ is a constant or } E \propto \phi n$$

$$E = K_1 \phi N \text{ where } K_1 = \frac{PZ}{60A} \text{ is another constant or } E \propto \phi N$$

$$E \propto \phi \omega \text{ where } \omega = \frac{2\pi N}{60} \text{ is the angular velocity in radian/second}$$

Conclui-se que a força electromotriz induzida é proporcional ao fluxo por polo e à velocidade de rotação

Se a máquina trabalha como gerador

$$E_g = \frac{PZ\phi N}{60A} \text{ volt.}$$

Se a máquina trabalha como motor

$$E_b = \frac{PZ\phi N}{60A} \text{ volt.}$$

