




26 Nov. & 3 Dez. de 2019

Espectrometria Atómica

- Espectrometria de absorção, emissão ou fluorescência atómica
- Atomização com chama, electrotérmica ou plasma



Ricardo Bettencourt da Silva
[rjsilva@fc.ul.pt]

Índice

1. Introdução
2. Espectrometria Atómica
3. Atomização em chama, electrotérmica e plasma
4. Instrumentação
5. Técnicas de preparação de amostras
6. Bibliografia recomendada


1. Introdução

Espectrometria Molecular (UV/Vis):

- Espectro de banda (~ 100 nm): Pouco selectivo

Em Química Analítica, esta falta de selectividade é ultrapassada através do desenvolvimento de reacções colorimétrica selectivas:

Ex.: Determinação de ião ferroso (Fe(II)) em água após redução do ião férrico (Fe(III)):




1. Introdução

Espectrometria Molecular (UV/Vis):

- Espectro de banda (~ 100 nm): Pouco selectivo

Em Química Analítica, esta falta de selectividade é ultrapassada através do desenvolvimento de reacções colorimétrica selectivas:

Ex.: Determinação de Fe(II) em água:




1. Introdução

Espectrometria Atómica (UV/Vis):

As amostras são vaporizadas a 2000 K a 8000 K e decompostas em átomos :


- ↳ Espectros de absorção, emissão e fluorescência com riscas estreitas ($\sim 0,001$ nm);
- ↳ A concentração dos átomos é medida sem grandes interferências espetrais;
- ↳ Permite a análise multi-elementar com elevada selectividade;
- ↳ São técnicas de eleição para a análise de metais totais em concentrações de mg/kg a ng/g;
- ↳ A instrumentação é cara mas permite análises multi-elementares económicas.



1. Introdução

Espectrometria Atómica (UV/Vis):


Cores de chamas de alguns sais:



1. Introdução

Espectrometria Atómica (UV/Vis):

Cores de chamas de alguns sais:



1. Introdução

Espectrometria Atómica (UV/Vis):

Espectros de emissão dos elementos:



2. Espectrometria Atómica

A atomização pode ser realizada numa chama:

Fenómenos que ocorrem na chama:

- 1) Evaporação do solvente;
- 2) Atomização do sólido;
- 3) Nalguns casos: excitação dos átomos no estado gasoso.




2000 – 3000 K

2. Espectrometria Atómica

A atomização pode ser realizada numa chama:


O fenómeno espectral mais usado é a absorção atómica:

- └ Percurso óptico (l): largura da chama (habitualmente 10 cm);
- └ São usadas lâmpadas de cátodo oco: emissão do elemento estudado;
 - Segue a lei Lambert-Beer:
 - $A = -\log T = -\log (I/I_0)$;
 - $A \propto l \cdot c$ (c = concentração).



2. Espectrometria Atómica


Espectrometria de absorção atómica com chama:



Diferença entre espectros de absorção e emissão

2. Espectrometria Atómica

Emissão e fluorescência em chama:



- A fluorescência pode ser 100 vezes mais sensível que a absorção;
- A emissão em chama é usada na determinação de metais alcalinos (Na e K).

2. Espectrometria Atómica

Emissão e fluorescência em chama:



- A fluorescência pode ser 100 vezes mais sensível que a absorção;

- A emissão em chama é usada na determinação de metais alcalinos (Na e K).

2. Espectrometria Atómica

Atomização à temperatura ambiente:

Alguns elementos podem se atomizados à temperatura ambiente.


O Hg (II) é reduzido a Hg(0) com SnCl₂ num reactor em linha.



3. Atomização em chama, electrotérmica e plasma



3.1. Atomização em chama:



- atomização muito popular;
- a nebulização antecede a atomização;
- Rendimento da nebulização ~ 5 %.



<https://www.youtube.com/watch?v=-fCX8OFBO-A>

3. Atomização em chama, electrotérmica e plasma



3.1. Atomização em chama:

A mistura combustível/oxidante mais comum é o acetileno/ar:


Combustível	Oxidante	Temperatura (K)
Acetileno, $\text{H}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{H}$	Ar	2400-2700
Acetileno	Óxido nitroso, N_2O	2900-3100
Acetileno	Oxigénio	3300-3400
Hidrogénio	Ar	2300-2400
Hidrogénio	Oxigénio	2800-3000



3. Atomização em chama, electrotérmica e plasma

3.1. Atomização em chama:

As chamas mais quentes são utilizadas para a análise de compostos mais refratários.




- A emissão da chama deve ser descontada;
- No cone superior formam-se óxidos e hidróxidos dos metais;
- Deve optimizar-se a mistura de gases e a zona de leitura para cada elemento.



3. Atomização em chama, electrotérmica e plasma

3.2. Atomização electrotérmica:

Procede-se a um aquecimento electrotérmico da amostra.



- Sinal transiente (~10 s);
- Mais sensível que a chama;
- Menos preciso que a chama;
- Requer apenas 1-100 μL de amostra;


- Aquecimento em atmosfera de argon (temperatura recomendada 2550 °C por menos de 7 s).

3. Atomização em chama, electrotérmica e plasma



3.2. Atomização electrotérmica:

Procede-se a um aquecimento electrotérmico da amostra.



- A atomização ocorre em poucos segundos após um aquecimento brusco da amostra (...)



A atomização é realizada após um tratamento térmico inicial (...)

3. Atomização em chama, electrotérmica e plasma




3.2. Atomização electrotérmica:

Procede-se a um aquecimento electrotérmico da amostra.



- Fornos com plataforma de L'vov:
 - ▶ permite um aquecimento mais brusco da amostra;
 - ▶ A amostra é introduzida no forno com uma micropipeta manual ou automática.





3. Atomização em chama, electrotérmica e plasma



3.2. Atomização electrotérmica:

O aquecimento transversal do forno assegura uma maior homogeneidade da temperatura na plataforma:




3. Atomização em chama, electrotérmica e plasma



3.2. Atomização electrotérmica:

É possível proceder à introdução directa de sólidos:



3. Atomização em chama, electrotérmica e plasma




3.2. Atomização electrotérmica:

Programação das rampas de temperatura:

O aquecimento é realizado com vista ao cumprimento das seguintes fases:

- 1) Evaporação: ~ 100 °C (~ 20 s);
- 2) Calcinação: 400-500 °C (~ 60 s);
- 3) Atomização: 2100-2600 °C (~ 10 s)
[Paragem do fluxo de argon];
- 4) Limpeza: > 2600 °C (~ 3 s).



3. Atomização em chama, electrotérmica e plasma




3.2. Atomização electrotérmica:

A atomização electrotérmica é mais susceptível a interferências de matriz. A utilização de modificadores de matriz resolve muitos destes efeitos:

- Estabilização do metal analisado: Ex. adição de $\text{Pd}(\text{NO}_3)_2$ para formação de ligas metálicas com paládio;
- Volatilização de interferentes: Ex. adição de NH_4NO_3 para a volatilização de NaCl da água do mar na forma de NH_4Cl e NaNO_3 .



Os fornos têm uma vida limitada:
200-400 atomizações.





3. Atomização em chama, electrotérmica e plasma



3.3. Atomização com plasma-ICP (Inductively Coupled Plasma):

O plasma é duas vezes mais quente que a chama mais quente.





3. Atomização em chama, electrotérmica e plasma



3.3. Atomização com plasma-ICP (Inductively Coupled Plasma):

O plasma é duas vezes mais quente que a chama mais quente.



- A temperatura permite uma excitação eficaz de todos os elementos;
- A temperatura elevada e o ambiente inerte de argón elimina a maioria das interferências;
- Permite a análise multi-elementar sequencial ou simultânea;
- Instrumentação e consumíveis mais caros que em espectrometria atómica de chama.



3. Atomização em chama, electrotérmica e plasma


3.3. Atomização com plasma-ICP (Inductively Coupled Plasma):

O plasma é duas vezes mais quente que a chama mais quente.



(...)

-O plasma é iniciado com uma faísca e posteriormente alimentado com radiofrequências através de uma bobina de indução;



-O plasma pode consumir 15 L de árgon por minuto;

(...)




<https://www.youtube.com/watch?v=prql9tY64zk>



3. Atomização em chama, electrotérmica e plasma

3.3. Atomização com plasma-ICP (Inductively Coupled Plasma):

(...) as soluções são nebulizadas antes de entrarem no plasma:





3. Atomização em chama, electrotérmica e plasma

3.3. Atomização com plasma-ICP (Inductively Coupled Plasma):

Selecção de riscas:

As riscas devem ser seleccionadas em função da sensibilidade pretendida e da vulnerabilidade a interferências espectrais considerando a matriz analisada.

Os equipamentos têm listas das riscas de emissão e das possíveis interferências espectrais.

Quando são analisados teores elevados → usar riscas menos sensíveis.

Alguns sites têm essa informação disponível:



<http://www.inorganicventures.com/tech/periodic-table/>



3. Atomização em chama, electrotérmica e plasma

3.3. Atomização com plasma-ICP (Inductively Coupled Plasma):

Selecção de riscas:

<http://www.inorganicventures.com/tech/periodic-table/>

Interactive Periodic Table

Home > Tech Center > Interactive Periodic Table

Interactive Periodic Table

Aluminum (Al)

Atomic Weight: 26.98154
Oxidation State: +3

Need Help? See key and tips below.

Properties

Element: Group 13, Period 3
Atomic Weight: 26.98154
Coordination Number: 6
Chemical Form in Solution: $\text{Al}(\text{H}_2\text{O})_6^{3+}$
26.982
660.25
[Ne]3s²3p¹
3

Storage & Handling: Keep tightly sealed when not in use. Store and use at 20-4°C. Do not pipet from container. Do not return portions removed to pipette tip.

Chemical Compatibility: Soluble in heat, strong acid and H_2S . Avoid neutral media. Soluble in strongly basic acids forming the Al(OH)_4^+ species. Stable with most metals and inorganic acids. The precipitate formed in acidic media is slightly soluble in acidic solutions.

Stability: Al is quite stable for months in the very dry environment. 1-10,000 ppm solutions chemically stable for years in 2-3% HNO_3 (LOPE conditions).

ICP Containing Sample (Preparation & Solution): Metal (or best dissolved in $\text{HCl}(\text{H}_2\text{O})_2$) or $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ fuses in $\text{Pb}(\text{Pb}_3)$ or $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ (soluble in acids such as HCl). Oxide carbonte fusion in $\text{Pb}(\text{Pb}_3)$ followed by HCl dissolution. Organic Matrices (sulfuric / peroxide digestion or nitric / sulfuric / perchloric acid decomposition, or dry ash and dissolution in dilute HCl).

Atomic Spectroscopic Information: (red text indicates severe at ~ conc.)

Technique / Line	Estimated D.L.*	Order	Type	Interferences
ICP-OES 394.401 nm	0.07-0.09 $\mu\text{g}/\text{mL}$	1	atom	U, Ce
ICP-OES 396.152 nm	0.03-0.05 $\mu\text{g}/\text{mL}$	1	atom	$\text{Mo}, \text{Zr}, \text{Ce}$
ICP-OES 167.078 nm	0.1-0.09 $\mu\text{g}/\text{mL}$	1	ion	$\text{Pb}(\text{Pb}_3), \text{Cd}^{2+}, \text{Hg}^{2+}, \text{Mn}^{2+}, \text{Fe}^{2+}, \text{Cr}^{3+}, \text{V}^{3+}, \text{Ti}^{4+}, \text{Nb}^{5+}, \text{Ta}^{5+}, \text{W}^{6+}, \text{Re}^{7+}, \text{Os}^{8+}, \text{Ir}^{9+}, \text{Pt}^{10+}, \text{Au}^{11+}, \text{Hg}^{12+}, \text{Tl}^{13+}, \text{Pb}^{14+}, \text{Bi}^{15+}, \text{Po}^{16+}, \text{At}^{17+}, \text{Rn}^{18+}$
ICP-MS 27.6 nm	30 ppt	n/a	MI*	$\text{Hg}^{2+}, \text{Pb}^{2+}, \text{Cd}^{2+}, \text{Hg}^{2+}, \text{Mn}^{2+}, \text{Fe}^{2+}, \text{Cr}^{3+}, \text{V}^{3+}, \text{Ti}^{4+}, \text{Nb}^{5+}, \text{Ta}^{5+}, \text{W}^{6+}, \text{Re}^{7+}, \text{Os}^{8+}, \text{Ir}^{9+}, \text{Pt}^{10+}, \text{Au}^{11+}, \text{Hg}^{12+}, \text{Tl}^{13+}, \text{Pb}^{14+}, \text{Bi}^{15+}, \text{Po}^{16+}, \text{At}^{17+}, \text{Rn}^{18+}$


*ICP-OES D.L.s are given as radial / axial conc.

3. Atomização em chama, electrotérmica e plasma



3.3. Atomização com plasma-ICP (Inductively Coupled Plasma):

Também é possível determinar teores totais de F, Cl, Br, I e S por emissão de plasma. No entanto, estas emissões são tão energéticas que caem na zona do UV que é absorvido pelo O₂.



Abaixo de 189 nm é necessário purgar o espectrómetro com árgon ou azoto.




4. Instrumentação




4.1. Tipos de espectrómetros:

Os espectrómetros atómicos são constituídos pelos mesmos componentes com pequenas diferenças [Revisão]:



- Em espectrometria de emissão não são usadas lâmpadas;

- As lâmpadas de cátodo oco permitem a obtenção de radiação tão monocromática quanto o necessário porque as lâmpadas são mais frias que a chama.






4. Instrumentação

4.1. Tipos de espectrómetros:

Existem dois tipos de detectores em espectrometria de emissão atómica com plasma ICP:

i) Detector sequencial:

Estes detectores são mais baratos mas demoram alguns segundos a medir a emissão a diferentes c.d.o. através da deslocação do detector (análise de 3 a 4 riscas por minuto).




4. Instrumentação

4.1. Tipos de espectrómetros:

Existem dois tipos de detectores em espectrometria de emissão atómica com plasma ICP:

ii) Detectores multicanais ou simultâneos: Estes detectores podem medir, em simultâneo, a emissão a vários (por vezes dezenas) c.d.o.




4. Instrumentação



4.2. Correcção de fundo

Os espectrómetros atómicos têm de ser capazes de distinguir o sinal do analito da absorção, emissão e dispersão de radiação da matriz da amostra e da fonte de atomização.



Neste sinal de Espectrometria da Absorção Atómica Electrotérmica (EAAEt), os elementos absorvem sobre um fundo de 0,3 u.a.


4. Instrumentação



4.2. Correcção de fundo

4.2.1. Correcção da linha de base:

Em EAAEt e Espectrometria de Emissão Atómica com Plasma de ICP (EEAP-ICP) a correcção da absorção e emissão do fundo é baseada na subtracção da linha de base:




4. Instrumentação



4.2. Correcção de fundo

4.2.2. Correcção com lâmpada de deutério

Em absorção atómica, a medição alternada da absorção na chama de radiação de um lâmpada de cátodo oco e de uma lâmpada de deutério (espectro contínuo) permite corrigir a emissão e dispersão de radiação na chama:




4. Instrumentação


4.2. Correcção de fundo

4.2.2. Correcção com lâmpada de deutério

(...)




Lâmpada de cátodo oco:



Absorção do analito+fundo

Diferença:
Abs. do analito

Lâmpada de deutério:



Absorção do fundo
(abs. desprezável do analito)



4. Instrumentação

4.3. Limites de detecção

Limite de detecção (LD):

Menor concentração que se distingue da ausência de sinal:

LD (EAAC) > (...)

LD (EEAP-ICP) > (...)

LD (EAAEt).

Ele- -mento	Limite de Detecção (ng/ml)				
	EAAC	EAAEt	EEAC	EEAP- -ICP	EFAC
Al	30	0.1	5	0.2	5
As	200	0.5	—	2	15
Ca	1	0.25	0.1	0.0001	0.4
Cd	1	0.01	2000	0.07	0.1
Cr	4	0.03	5	0.08	0.6
Cu	2	0.05	10	0.04	0.2
Fe	6	0.25	50	0.09	0.3
Hg	500	5	—	—	5
Mg	0.2	0.002	5	0.003	0.3
Mn	2	0.01	—	0.01	1
Mo	5	0.5	100	0.2	8
Na	0.2	0.02	0.1	0.1	0.3
Ni	3	0.5	600	0.2	0.4
Pb	8	0.1	200	1	5
Sn	15	5	300	—	200
V	25	1	200	0.06	25
Zn	1	0.005	50000	0.1	0.1



4. Instrumentação

4.3. Limites de detecção

Limite de detecção (LD):



Queen Mary 2: 150 000 Ton

1 ppm

1 ppb



Capitão: 150 kg



Chapéu: 150 g

4. Instrumentação



4.4. Interferências

As medições de espectrometria atómica podem ser afectadas por vários tipos de interferências:


4.4.1. Interferências espetrais: Resultam da utilização de riscas afectadas pela presença de riscas de outros elementos.

Exemplo: riscas de emissão de Cd e As.

Solução: Utilizar outra risca;

Nota 1: Este efeito é função da concentração do interferente.

Nota 2: A emissão e absorção de bandas moleculares, discutida atrás, também é classificada como interferência espectral.



4. Instrumentação



4.4. Interferências

As medições de espectrometria atómica podem ser afectadas por vários tipos de interferências:

4.4.2. Interferências químicas: Ocorrem quando um componente da matriz reduz o rendimento da atomização.

Exemplo: O ião sulfato e o ião fosfato reduzem a disponibilidade do ião cálcio para a atomização (formam-se sais pouco voláteis).

Solução 1: Adição de lantâno (La^{3+} liga-se preferencialmente ao fosfato);

Solução 2: Utilizar uma chama de acetileno/óxido nitroso.

4. Instrumentação



4.4. Interferências

As medições de espectrometria atómica podem ser afectadas por vários tipos de interferências:

4.4.3. Interferências de ionização: Podem ocorrer na análise de metais alcalinos a baixa temperatura e em outros elementos a altas temperaturas. A 2450 K, o sódio e o potássio estão ionizados a 5 % e 33 % respectivamente. Esta ionização reduz a emissão ou absorção atómica.

Exemplo: A ionização do potássio pode ser eliminada através da adição de 1000 mg/L de cloreto de césio: tampão de ionização.

4. Instrumentação




4.4. Interferências

As medições de espectrometria atómica podem ser afectadas por vários tipos de interferências:

4.4.4. Gestão de efeitos de matriz nas amostras:

- i) Calibração com padrões de matriz ajustada;
- ii) Método de adição padrão:



5. Técnicas de preparação de amostras

5.1. Introdução:


A determinação do teor em metais totais em amostras líquidas com matrizes complexas ou em amostras sólidas pode envolver uma destruição prévia da matriz.



5. Técnicas de preparação de amostras

5.1. Introdução

A maior parte dos compostos inorgânicos solubiliza-se em ácidos. No entanto, alguns podem volatilizar-se no processo.



A maioria dos materiais orgânicos podem ser decompostos por ácidos ou numa calcinação a seco (não adequada para elementos voláteis).

Numa digestão ideal obtém-se uma solução límpida (...)

5. Técnicas de preparação de amostras

5.2. Digestão em via húmida em sistema aberto

Consiste na destruição da matriz da amostra por intermédio da adição de reagentes num vaso aberto para a atmosfera;

Este sistema é induzido a reagir com um aquecimento de placa ou banho Maria (temperatura máxima: ponto de ebulição dos reagentes – salvaguardando situações de segura);

Reagentes mais usados: ácido minerais (na maioria oxidantes);

Elimina interferentes (...);

O ácido sulfúrico torna as soluções muito viscosas (...);



5. Técnicas de preparação de amostras

5.3. Digestão em via húmida em sistema fechado

Evita a volatilização de alguns elementos.

Protege a amostra de contaminações.

Torna a decomposição 3 a 10 vezes mais rápida visto que a temperatura atinge valores superiores ao ponto de ebulição à pressão atmosférica;

As temperaturas atingidas são limitadas pela resistência física e química dos vasos (vasos PTFE e PFA podem atingir temperaturas acima dos 200 °C);

Habitualmente são usados os seguintes ácidos: nítrico, clorídrico, perclórico e fluorídrico.



Bomba PTFE
clássica: Recipiente de Teflon
(20-125 ml) contido num copo
de níquel ou aço inox.

5. Técnicas de preparação de amostras

5.4. Combustão em sistema aberto

O método mais simples: calcinação numa mufla a 400-800 °C;

Este método pode levar a perdas de muitos elementos! (ex. acima de 500 °C podem ocorrer perdas de Pb e Cd devido à formação dos seus halogenetos);

A calcinação de alguns materiais pode ser muito lenta!

Por vezes é difícil retomar os materiais calcinados;

Vantagem: Não necessita de reagentes e da intervenção do operador



6. Bibliografia recomendada

1 – D. C. Harris, Quantitative Chemical Analysis, W. H. Freeman and Company, New York, USA, 2007.

2 – D. A. Skoog, F. J. Holler, S. R. Crouch, Principles of Instrumental Analysis, 6th Ed., Thomson Higher Education, USA, 2007.