

CLIENTE:

DATA DE INÍCIO
05/12/2013
DATA DE CONCLUSÃO
06/12/2013

FURAÇÃO: ROTARY/ROTAÇÃO

OBRA:

COORDENADAS:

DIÂMETROS DE FURAÇÃO:
140mm : 00.00 - 6.00 m
101mm : 06.00 - 9.60 m

LOCAL:

SONDAGEM S1

M:
P:
Z: 153,31
(REFERENCIAL: Datum 73)

PROFUNDIDADES (m)	COMPLEXOS	ALTERAÇÃO	FRACTURAÇÃO	DESCRIÇÃO LITOLÓGICA	CONVENÇÕES	PIEZÔMETRO	SPT (PROFUNDIDADES)	Nº DE PANCADAS (SPT)		% DE RECUPERAÇÃO E.R.Q.D. (____)	
								0 20 40 60	0 20 40 60 80 100		
1.50	C1			ATERRO ARENOSO SOB PAVIMENTO CERÂMICO.			1.50 1.55	2			
3.00	C2A			GRANITO DECOMPOSTO, AMARELADO CLARO.			3.00 3.05 3.10	5 24			
4.50	C2B						4.50 4.95	13 51			
6.00		W4	F4-3	GRANITO BIOTÍTICO DE GRÃO MÉDIO, CINZENTO-AMARELADO.			6.00 6.13	60			
7.50 7.57		W5	F4-5	GRANITO DECOMPOSTO ARGILOSO, CASTANHO-AMARELADO.			7.50 7.55	60			
8.50 8.70 8.90		W4	F4	GRANITO BIOTÍTICO DE GRÃO MÉDIO, CINZENTO-AMARELADO.							
9.60		W3	F3	PEGMATITO ESBRANQUIÇADO.							
				GRANITO BIOTÍTICO DE GRÃO MÉDIO, CINZENTO-ESBRANQUIÇADO, COM FRACTURAS A 30º COM VESTÍGIOS DE OXIDAÇÃO.							

OBSERVAÇÕES:

INSTALADO PIEZÔMETRO ATÉ AOS 9.30M.